

FI

Harvia Forte -kiukaan saranalaitteiston korjausohje

Forte-kiukaan saranan korjausohje

Jos rungon takataivutus on vääntynyt ja metallinen välitanko on pullahtanut ulos toisesta päästään, suoritetaan saranasysteemin kunnostus seuraavasti:

- löysää säätöruuvit ala-asentoon ja poista tukilevy 1, jouset ja metallinen välitanko
- iske taipunut takataivutuksen nurkka suoraksi esim. vasaralla
- pujota säätöruuvien ja takataivutuksen raosta osat kuvan mukaisesti

Metallinen välitanko ja jousien päällä olleet muovi holkit jäävät tarpeettomiksi.

Huom!

- Tukilevy 2 tulee laittaa siten, että kouru jää ylöspäin ja lovi ulospäin
- Säätöruuveilla kiristetään jouset sellaiseen tiukkuuteen tukilevyn 1 välityksellä, että kansi pysyy auki- ja väliasennossa. **Vältä kiristämästä jousia tarpeettoman tiukalle.**

